

## GENERAL

This installation and maintenance instruction sheet of the solenoid is a general supplement to the particular I&M sheet for the valve. The identification is made by prefix WSCREM to the catalogue number. Always use both I&M sheets for installing and maintaining the solenoid valve.

## DESCRIPTION

The solenoids are designed in accordance with Annex II of the European Directive 2014/34/EU and IECEx standards:

### ATEX

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-36

EN 60079-0 IEC 60079-0

EN 60079-7 IEC 60079-7

EN 60079-18 IEC 60079-18

EN 60079-31 IEC 60079-31

### IECEx

\* See temperature classification on nameplate

## INSTALLATION

ASCO™ components are intended to be used only within the technical characteristics as specified on the nameplate. Changes to the equipment are only allowed after consulting the manufacturer or its representative. These solenoid valves are intended for installation in potentially explosive atmospheres, Group IIA/IIIA, IIB/IIB or IIC/IIC gases, vapors, mists or dusts (Group G/D, category 2). The surface temperature classification depends on wattage and ambient temperature which are stated on the nameplate. Depending on the ambient temperature/wattage, a heat resistant cable, suitable for temperature as indicated on the nameplate, must be used.

## ELECTRICAL INSTALLATION

Wiring must comply with local and national regulations of explosion proof equipment. For the cable gland, the enclosure is provided with a 1/2" NPT (WSCREM) or M20x1,5 (WSCREMET) threaded hole. Entry of external conductors and cables must be through properly installed and suitable certified cable entry devices. To make connection to the coil terminals, remove solenoid cover. Strip the outer insulation of the cable over approx. 150 mm and the insulation from the leads over 8 mm. Insert wires through the cable gland and connect wires to the terminals of the coil (max. 4 mm<sup>2</sup>). Connect cable ground wire to the internal ground terminal. Keep some slack in the leads between cable entry and coil to avoid excessive strain on the leads. Assemble the cable gland and tighten the elastomer compression seal so that it fits tightly around the cable. When the set screw is unscrewed, the solenoid can be rotated 360° to select the most favorable position for the cable entry. Close the enclosure and tighten 4 cover screws securely to torque indicated. The solenoid housing is provided with an external connection facility for an earthing or bonding conductor.

NOTE: THE STANDARD CABLE GLAND IS SUITABLY CERTIFIED AND ACCEPTS CABLES WITH OVERALL O.D. from 7 to 12 mm.

## CAUTION

Electrical load must be within the range stated on the nameplate. The solenoid shall be protected by a suitable fuse (1,7 x Inom., mentioned on the nameplate). Failure to stay within the electrical range of the coil rating results in damage to or premature

failure of the coil. It will also invalidate the approval.

## SERVICE

To prevent the possibility of personal or property damage, do not touch the solenoid. It can become hot under normal operation conditions. If the solenoid valve is easily accessible, the installer must provide protection preventing accidental contact.

## MAINTENANCE


Maintenance depends on service conditions. Periodic cleaning is recommended, the timing of which will depend on the media and service conditions. During servicing, components should be examined for excessive wear. If a problem occurs during installation/maintenance or in case of doubt please contact Emerson or authorized representative.

**CAUTION:** Before servicing the solenoid valve, turn off electrical power, depressurize valve and vent fluid to a safe area. Solenoid must be fully reassembled as the housing and internal parts complete the magnetic circuit. In case of any replacement of parts by the user, the traceability of the final product can not be guaranteed by Emerson. Wrong assembly will invalidate the approval.


For additional information visit us at Emerson.com/ASCO

DRAWING	DESSIN	ZEICHNUNG
DISEGNO	TEKENING	

**SERIES  
SERIES 327 WSCREM**



DRAWING	DESSIN	ZEICHNUNG
DISEGNO	TEKENING	



GB	DESCRIPTION
1.	Screw (4x)
2.	Cover
3.	O-ring, cover
4.	Clip
5.	Spacer
6.	Jock
7.	Cable
8.	Sol. base sub-assembly
9.	O-ring, Sol. base sub-assembly
10.	Adapter
11.	O-ring, adapter
12.	Screw ground internal
13.	Housing
14.	Screw ground external
15.	O-ring, housing
16.	Set screw M5x8
17.	Mounting adapter
18.	Cable gland

FR	DESCRIPTION
1.	Vis (4x)
2.	Couvercle
3.	Joint torique, couvercle
4.	Clip
5.	Bague d'espacement
6.	Culasse
7.	Gaine
8.	Sol. sous-ensemble de base
9.	Joint torique, Sol. sous-ensemble de base
10.	Adaptateur
11.	Joint torique, Adaptateur
12.	Vis de terre interne
13.	Bolt
14.	Vis de terre exteme
15.	Joint torique, Boltier
16.	Vis de reglage (M5x8)
17.	Adaptateur de montage
18.	Presse-étope

DE	BESCHREIBUNG
1.	Schraube (4x)
2.	Cover
3.	Dichtungsring, Deckel
4.	Klammer
5.	Distanziale
6.	Joch
7.	Magnetspule
8.	Haltemutter
9.	Dichtungsring, Haltemutter
10.	Adapter
11.	Dichtungsring, Adapter
12.	Interne Erdungsschraube
13.	Gehäuse
14.	Externe Erdungsschraube
15.	Dichtungsring, Gehäuse
16.	Stellschraube (M5x8)
17.	Montagehalterung
18.	Kabelverschraubung

IT	DESCRIZIONE
1.	Vite (4x)
2.	Coperchio
3.	Anello di ritenuta, coperchio
4.	Clip
5.	Distanziale
6.	Gioco
7.	Benna
8.	Gruppo cannotto
9.	Dichtungsring, Gruppo cannotto
10.	Adattatore
11.	Anello di ritenuta, Adattatore
12.	Vite di terra interna
13.	Sede
14.	Base aadschroef
15.	O-ring, sede
16.	Vite di regolazione (M5x8)
17.	Adattatore di montaggio
18.	Passacavo

NL	BESCHRIJVING
1.	Bout (4x)
2.	Deksel
3.	O-ring deksel
4.	Bewestigingsclip
5.	Opluring
6.	Juk
7.	Spul
8.	Kopstuk/deksel-combinatie
9.	O-ring, Kopstuk/deksel-combinatie
10.	Adapter
11.	O-ring, adapter
12.	Interne aadschroef
13.	Huis
14.	Externe aadschroef
15.	O-ring, huis
16.	Stelschroef (M5x8)
17.	Bewestigingsadapter
18.	Standaardkabelvoer

ITEMS	NEWTON.METRES	INCH.POUNDS
A	7 ± 0,5	62 ± 5
B	1,5 ± 0,2	12 ± 2
C	0,5 ± 0,1	4 ± 1
D	30 ± 3	266 ± 27

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Tête magnétique encapsulée/à sécurité renforcée  
(WSCREM)



### GENERALITES

Cette feuille d'instructions d'installation et de maintenance du solénoïde constitue un supplément d'ensemble à la feuille particulière I&M de l'électrovanne. L'identification est effectuée en faisant précéder le préfixe WSCREM devant le numéro de catalogue. Reportez-vous aux feuilles I&M lors de l'installation et de la maintenance de l'électrovanne.

### DESCRIPTION

Les têtes magnétiques sont conformes à l'Annexe II de la Directive européenne 2014/34/EU et les normes du IECEx.

**ATEX** **IECEX**

EN ISO 80079-36  
EN ISO 80079-36  
EN 60079-0 IEC 60079-0  
EN 60079-7 IEC 60079-7  
EN 60079-18 IEC 60079-18  
EN 60079-31 IEC 60079-31

### Classification:

II 2G Ex mb IIC T<sup>4</sup> Gb

II 2D Ex tb IIIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Voir la classification de la température sur la plaque signalétique

### INSTALLATION

Les composants ASCO™ sont conçus pour les domaines de fonctionnement indiqués sur la plaque signalétique ou la documentation. Aucune modification ne peut être réalisée sur le matériel sans l'accord préalable du fabricant ou de son représentant. Ces électrovannes sont conçus afin d'être installés dans des atmosphères potentiellement explosives, les Groupes IIA/IIIA, IIB/IIIB ou IIC/IIIC gaz, vapeurs, brumes ou poussières (Group G/D, catégorie 2). Le classement de la température d'ambiance dépend de la puissance et de la température ambiante qui figurent sur la plaque signalétique. Selon la puissance/température ambiante, il faut utiliser un câble résistant à la chaleur, convenant à la température indiquée sur la plaque signalétique.

### INSTALLATION ELECTRIQUE

Le câblage doit être conforme à la réglementation locale et nationale en matière d'installation d'équipement antidiéfragrant. Pour l'entrée du presse-étoupe, le boîtier est pourvu d'un trou taraudé 1/2" NPT (WSCREM) ou M20x1.5 (WSCREM). L'entrée des conducteurs et des câbles extérieurs doit se faire dans une entrée d'entrée de câble, dûment agréée et correctement installée. Pour raccorder les fils de la bobine, enlever le couvercle du solénoïde. Dénudez environ 150 mm de l'isolant extérieur du câble et l'isolez des fils sur 8 mm 8 mm. Insérez les câbles dans le presse-étoupe et raccordez les câbles aux bornes de la bobine (max. 4 mm<sup>2</sup>). Raccordez le fil de mise à la terre du câble à la borne interne de la mise à la terre. Maintenez un certain écart au niveau des fils situés entre l'entrée du câble et la bobine afin d'éviter toute contrainte excessive sur les fils. Assemblez le presse-étoupe et serrez le joint de compression de l'élastomère de sorte qu'il serre de façon appropriée le câble. Lorsque la vis de l'ensemble est dévisée, il est possible de tourner le solénoïde de 360° pour sélectionner la position la plus favorable pour l'entrée de câble. Fermez l'enveloppe et serrez bien les 4 vis du couvercle en fonction du schéma de couple donné. Le couvercle de la tête magnétique est livré avec des raccordements externes pour conducteur à la terre et de raccordement.

NOTE : LE PRESSE-ETOUPE STANDARD EST CERTIFIE ET ACCEPTE DES CABLES PRESENTANT UN DIAMETRE EXTERNE TOTAL allant de 7 à 12 mm.

### ATTENTION

La charge électrique doit être comprise dans la gamme qui figure sur la plaque signalétique. Le solénoïde doit être protégé par un fusible approprié (1,7 x Inom). Mentionné sur la plaque signalétique. Tout manquement au respect de la gamme électrique du classement de la bobine risque d'endommager la bobine ou de provoquer sa

défaillance. Cela annulera également l'agrément.

### FONCTIONNEMENT

Pour éviter tout risque d'accidents ou de détérioration, ne pas toucher le solénoïde. Il peut produire un fort dégagement thermique dans des conditions normales de fonctionnement. Si l'électrovanne est facilement accessible, l'installateur doit prévoir une protection empêchant tout contact accidentel.

### ENTRETIEN

La maintenance dépend des conditions de service. Il est souhaitable de procéder à un nettoyage périodique dont l'intervalle varie suivant la nature du fluide, les conditions de fonctionnement et le milieu ambiant. Lors de l'intervention, les composants doivent être examinés pour détecter toute usure excessive. Un ensemble de pièces internes est proposé en pièces de rechange pour procéder à la réfection. Si un problème se produit pendant l'installation / la maintenance ou en cas de doute, veuillez contacter Emerson ou nos représentants agréés.

**ATTENTION:** Avant toute opération d'entretien, couper l'alimentation de l'électrovanne, débrancher le corps de la vanne et purger le fluide dans un zone sécurisée. La tête magnétique doit être entièrement remontée car le boîtier et les pièces internes complètent le circuit magnétique. En cas de remplacement de pièces par l'utilisateur, la fiabilité du produit final ne peut pas être garantie par Emerson. Un montage incorrect entraîne l'annulation de l'agrément.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site Internet: Emerson.com/ASCO

## BETRIEBSANLEITUNG

Erhöhte Sicherheit / Vergulgekapselfter Magnetkopf (WSCREM)



### ALLGEMEINES

Diese Betriebsanleitung für den Magnetkopf ist ein Allgemeiner Nachtrag zur spezifischen Betriebsanleitung für dieses Ventil. Die Identifizierung erfolgt durch den Vorsatz WSCREM, der der Katalognummer vorangestellt wird. Bei der Installation und Wartung des Magnetventils sind immer beide Betriebsanleitungen heranzuziehen.

### BESCHREIBUNG

Die Magnetköpfe wurden in Übereinstimmung mit Anhang II der Europäischen Richtlinie 2014/34/EU und IECEx entworfen.

Europäischen Normen:

**ATEX** **IECEX**  
EN ISO 80079-36  
EN ISO 80079-36  
EN 60079-0 IEC 60079-0  
EN 60079-7 IEC 60079-7  
EN 60079-18 IEC 60079-18  
EN 60079-31 IEC 60079-31

### Klassifizierung:

II 2G Ex mb IIC T<sup>4</sup> Gb

II 2D Ex tb IIIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Finden Sie die Temperaturinstellung auf dem Typenschild

### INSTALLATION

Die ASCO™-Komponenten dürfen nur innerhalb der auf den Typenschildern angegebenen Daten eingesetzt werden. Veränderungen an den Produkten sind nur nach Rücksprache mit Emerson zulässig. Diese Magnetventile des Typs sind für den Einbau in Umgebungen, die potentiell explosionsfähige Atmosphären, Gas, Dämpfe und Staub der Gruppe IIA/IA, IIB/IIIB oder IIC/IIIC (Gruppe G/D, Kategorie 2) vorgesehen. Die Oberflächen-temperaturinstellung ist von der auf dem Typenschild angegebenen Wattzahl und Umgebungstemperatur abhängig. Je nach Umgebungstemperatur bzw. Wattzahl muß ein hitzebeständiges Kabel, das für die auf dem Typenschild angegebene Temperatur geeignet ist, verwendet werden.

### ELEKTRISCHE INSTALLATION

Die Verdichtung muss den örtlichen und nationalen Vorschriften für explosionsgefährzte Geräte entsprechen. Für die Kabelverschraubung ist das Gehäuse mit einer 1/2" NPT (WSCREM) oder M20x1,5 (WSCREM) Gewindebohrung zu verarbeiten. Einzelheiten zum Kabel müssen über ordnungsgemäß installierte und entsprechend zugelassene Kabelbeführungsanordnungen eingeführt werden. Zum Anschließen an die Spulenklemmen muß der Magnetenkopfdeckel abgenommen werden. Äußere Isolierung des Kabels auf ca. 150 mm und Isolierung der Drähte auf ca. 8 mm abziehen. Drähte durch die Kabelverschraubung einführen und an die Spulenklemmen anschließen (max. 4 mm<sup>2</sup>). Erdungsdräht des Kabels an die interne Erdungsklemme anschließen. Kabelenden zwischen Kabelbeführung und Spule nicht straff ziehen, um eine übermäßige Zugbeanspruchung an den Kabelenden zu vermeiden. Kabelverschraubung zusammenbauen und Dichtung aus Elastomer so anziehen, daß sie das Kabel fest umschließt. Nach dem Lösen der Einstellschraube ist der Magnetenkopf um 360° drehbar, so daß die günstigste Position für die Kabelbeführung gewählt werden kann. Gehäuse schließen und die vier Deckelschrauben mit dem angegebenen Drehmoment fest anziehen. Das Magnetenkopfgehäuse ist mit einer externen Anschlußvorrichtung für einen Erdungs- oder Potentialausgleichsleiter versehen.  
HINWEIS: DIE STANDARD-KABELVERSCHRAUBUNG IST ENTSPRECHEND ZERTIFIZIERT UND FÜR KABEL MIT EINEM AUSSENDURCHMESSER von 7 bis 12 mm geeignet.

### VORSICHT

Die elektrische Belastung muß in dem auf dem Typenschild angegebenen Bereich liegen. Der Magnetkopf muss durch eine geeignete Sicherung (1,7 x Inom, Auf dem Typenschild angegeben) geschützt werden. Wird der elektrische Bereich der Spule nicht

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Testa magnetica a sicurezza aumentata/incapsulata (WSCREM)



### GERELE

Questa scheda di installazione e manutenzione della solenoide è il supplemento generale alla scheda I & M dettagliata per la valvola. L'identificazione viene realizzata mediante l'aggiunta del prefisso WSCREM al numero di catalogo. Per l'installazione e la manutenzione della valvola solenoide, usare sempre entrambe le schede I&M.

### DESCRIZIONE

Le solenoidi sono state progettate secondo l'Allegato II della Direttiva europea 2014/34/EU e gli standard:

**ATEX** **IECEX**

EN ISO 80079-36  
EN ISO 80079-36  
EN 60079-0 IEC 60079-0  
EN 60079-7 IEC 60079-7  
EN 60079-18 IEC 60079-18  
EN 60079-31 IEC 60079-31

### Classificazione:

II 2G Ex mb IIC T<sup>4</sup> Gb

II 2D Ex tb IIIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Vedere la classificazione della temperatura sulla targhetta

### INSTALLAZIONE

Le elettrovalvole ASCO™ devono essere utilizzate esclusivamente rispettando le caratteristiche tecniche specificate sulla targhetta. Variazioni sulle elettrovalvole sono ammissibili solo dopo avere consultato il costruttore o il suo rappresentante. Queste elettrovalvole devono essere installate in atmosfere potenzialmente esplosive, gas, vapori, nebbie o polveri di Gruppo IIA/IIIA, IIB/IIIB o IIC/IIIC (Gruppo G/D, categoria 2). La classificazione della temperatura di superficie dipende dal wattaggio e dalla temperatura ambiente specificate sulla targhetta. A seconda della temperatura ambiente/wattaggio, occorre usare un cavo resistente al calore, adatto alla temperatura indicata sulla targhetta.

### INSTALLAZIONE ELETTRICA

Il cablaggio deve soddisfare le normative locali e nazionali delle apparecchiature antidiéfragranti. Per l'ingresso del paesaggio, la chiusura è dotata di un foro fletto da 1/2" (WSCREM) o M20x1,5 (WSCREM). L'ingresso dei conduttori e dei cavi esterni deve avvenire attraverso idonei dispositivi di inserimento cavi certificati correttamente installati. Per effettuare la connessione ai morsetti della bobina, togliere il copričiuffa della solenoide. Speiare l'isolante esterno del cavo di circa 150 mm e l'isolante dai conduttori di 8 mm. Inserire i fili attraverso la tenuta del cavo e collegare i connettori ai morsetti della bobina (massimo di 4 mm<sup>2</sup>). Collegare il filo di terra del cavo al morsetto di terra interno. Lasciare un certo gioco nei conduttori ed evitare un eccessivo stiramento dei conduttori stessi. Montare la tenuta del cavo e stringere la guarnizione di compressione in elastomero in modo che aderisca bene attorno al cavo. Una volta svitata la vite di ferro, è possibile ruotare la solenoide di 360° per scegliere la posizione più favorevole per l'ingresso del cavo. Chiudere la chiusura e stringere saldamente le quattro viti di copertura secondo la coppia indicata. La sede della solenoide è munita di morsetti di raccordo esterno per conduttori esterni.

NOTA: LA TENUA DEL CAVO STANDARD È CERTIFICATA CORRETTEMENTE ED ACCETTA CAVI DI DIAMETRO ESTERNO TOTALE da 7 a 12 mm.

### ATTENZIONE

La potenza elettrica deve rientrare nei valori di targa. La solenoide deve essere protetta da un fusibile adatto (1,7 x Inom., indicato sulla targhetta). Il mancato rispetto dei valori elettrici della bobina può causare danni o usura anticipata della bobina stessa. Inoltre, renderà nulla l'approvazione.

### SERVIZIO

Al fine di evitare la possibilità di danni alle persone o alle cose, non toccare la solenoide. Nelle normali condizioni di funzionamento non deve scaldarsi. Nel caso di anomalie, la valvola deve essere smontata e la solenoide deve essere protetta per evitare qualsiasi contatto accidentale.

### MANUTENZIONE

La manutenzione dipende dalle condizioni di servizio. Questi componenti devono essere puliti periodicamente. Il tempo che intercorre tra una pulizia e l'altra varia a seconda delle condizioni di funzionamento. Il ciclo di durata dei componenti dipende dalle condizioni di funzionamento. In caso di usura è disponibile un set completo di parti interne per la revisione. Se si incontrano problemi durante l'installazione e la manutenzione o se si hanno dei dubbi, consultare Emerson o i suoi rappresentanti.

**ATTENZIONE:** Prima di sottoporre ad assistenza la valvola solenoide, spegnere l'alimentazione, depurarsi la valvola e far sfidare il liquido in una zona sicura. La solenoide deve essere completamente rimontata in quanto l'involucro e le parti interne completeggiano il circuito magnetico. Nel caso in cui l'utente dovesse effettuare eventuali sostituzioni di parti, Emerson non può garantire la riutilizzabilità del prodotto finale. Un errore nell'assemblaggio annullerà l'approvazione.

Per informazioni aggiuntive, visitate il nostro sito Internet: Emerson.com/ASCO

## ALGEMENE INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Verhoogde veiligheid / ingekapselde magneetkop (WSCREM)



### ALGEMEEN

Dit installatie- en onderhoudsblad van de magneetkop bevat slechts algemele, aanvullende informatie op het betreffende I&M-blad van de afsluitier. Het voorvoegsel WSCREM moet op het catalogusnummer gegeft het type aan. Raadpleg altijd beide I&M-bladen voor het installeren en onderhouden van de magneetafsluiters.

### BESCHRIJVING

De magneetkoppen voldoen aan de normen van Bijlage II van de Europese Richtlijn 2014/34/EU en aan de IECEx-normen :

**ATEX** **IECEX**  
EN ISO 80079-36  
EN ISO 80079-36  
EN 60079-0 IEC 60079-0  
EN 60079-7 IEC 60079-7  
EN 60079-18 IEC 60079-18  
EN 60079-31 IEC 60079-31

### Classificazione:

II 2G Ex mb IIC T<sup>4</sup> Gb

II 2D Ex tb IIIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Zie temperatuurclassificatie op de naamplaat

### INSTALLATIE

ASCO™ producten mogen uitsluitend toegepast worden binnen de op de naamplaat aangegeven specificaties. Wijzigingen zijn alleen toegestaan na overleg met de fabrikant of haar vertegenwoordiger. Deze magneetafsluiters zijn geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, groepen IIA/IIIA, IIB/IIIB en IIC/IIIC, gassen, dampen, nevels en stoffen (groep G/D, categorie 2). De oppervlakte-temperatuurklasse is afhankelijk van het vermogen en de omgevingstemperatuur volgens de gegevens die op het typeplaatje staan vermeld. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de toegepaste vermomgen kan het nootzakelijk zijn om een hittebestendig kabel te gebruiken, die bestand is tegen de temperatuur die op het typeplaatje staat vermeld.

### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De bedrading moet voldoen aan de plaatseelijke en nationale voorschriften voor explosiegevaarlijke installaties. De kabeldoos voor in het huis is voorzien van 1/2" NPT (WSCREM) of M20x1.5 (WSCREM) Schroefdraad. Gebruik voor de invoer van externe leidingen en kabels altijd kabeldoosversystemen met de juiste certificatie, en monter deze op de voorgeschreven wijze. Verwijder het magneetkopdeksel om de spaalaansluitingen te kunnen maken. Verwijder circa 150 mm van de buitenste isolatielamellen op het uiteinde van de kabel, en circa 8 mm van de isolatie van de aders. Steek de aders door de kabeldoos en sluit de aders op de spoel aan (max. 4 mm<sup>2</sup>). Sluit de aardleiding van de kabel aan op de interne aardansluiting. Zorg ervoor dat de aders voldoende speling hebben tussen het kabelvoerpijp en de spaalaansluitingen, om te voorkomen dat er mechanische spanning op de aders kan komen te staan. Monter de kabeldoos en draai de drukmoer voldoende vast om de flexibele afdichting strijk om de kabel te klemmen. Draai de stelschroef los zodat de magneetkop 360° kan draaien en draag de magneetkop naar de meest gunstige positie gelet op de kabelvoerpijp. Maak de draad van de magneetkop 45° oprolsel en houd de deksel met de juiste aandrukmoment vast. Het spoelhijs is voorzien van een extern aansluitpunt voor een aard- of massaleiding.

OPMERKING: DE STANDAARD KABELDOORVOER IS CORRECT GECERTIFIEERD EN GESCHIKT VOOR KABELS MET EEN UITWENDIGE DIAMETER tussen 7 en 12 mm.

### LET OP

De elektrische belasting mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje staat vermeld. De magneetkop moet worden beschermd door een geschikte zekering (1,7 x Inom., vermeld op het typeplaatje). Het overschrijden van het elektrisch vermogen van de spoel veroorzaakt schade en bekort de levensduur van de spoel. Ook vervalt in dat

geval de typegoedkeuring.

### GEBRUIK

Raak de magneetkop niet aan, dit voorkomt persoonlijk letsel en beschadiging van de apparatuur. Ook bij normaal gebruik kan de apparatuur heet worden. In voorkomende gevallen dient men de spoel af te schermen voor aanraking.

### ONDERHOUD

Het onderhoud is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. We raden u aan om het product regelmatig te reinigen, in intervalen die afhankelijk zijn van het medium en de omstandigheden. Controleert tijdens het onderhoud of oordelen van zijn verouderd. In geval van slaggaten zijn reserve-onderdelen beschikbaar om een invardige revisie uit te voeren. In geval van problemen of als er onduidelijkheden tijdens montage, gebruik of onderhoud optreden, dan dient men zich tot Emerson of haar vertegenwoordiger te wenden.

**LET OP:** Voordat u begint aan onderhoudswerk moet u de elektrische voeding uitschakelen, de afsluiter drukloos maken en het medium naar een veilige ruimte afvoeren. Alle onderdelen van de magneetkop moeten worden gemonteerd, omdat het huis en de inwendige onderdelen deel uitmaken van het magnetisch circuit. Vervang u zelf onderdelen, dan kan Emerson niet instaan voor de resultaten. Door onjuiste montage vervalt de typegoedkeuring.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR EMERSON.COM/ASCO

## GENERAL

Esta hoja de instrucciones de instalación y mantenimiento del solenoide es un complemento general de la hoja de I&M específica de la válvula. La identificación se hace añadiendo el prefijo WSCREM al número del catálogo. Utilice siempre ambas hojas I&M para instalar y dar mantenimiento a la válvula de solenoide.

## DESCRIPCIÓN

Los solenoides están diseñados según el Anexo II de la directiva europea 2014/34/EU y los estándares IECEx:

## ATEX

## IECEx

EN ISO 80079-36  
EN ISO 80079-36  
EN 60079-0 IEC 60079-0  
EN 60079-7 IEC 60079-7  
EN 60079-18 IEC 60079-18  
EN 60079-31 IEC 60079-31

## Clasificación:

II 2G Ex eb mb IIC T<sup>4</sup> Gb  
II 2D Ex tb IIIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Ver la clasificación de temperatura en su placa de características

## INSTALACIÓN

Los componentes ASCO™ sólo deben utilizarse dentro de las especificaciones técnicas que se especifican en su placa de características. Los cambios en el equipo sólo estarán permitidos después de consultar al fabricante o a su representante. Estos válvulas de solenoide están diseñados para su instalación en atmósferas potencialmente explosivas. Grupos II/A/IIA, II/B/IIIB o gases IIIC/IIIC, vapores, emisiones de vapor o polvo (Grupo G/D, categoría 2). La clasificación de temperatura de la superficie depende de la potencia en vatios y la temperatura ambiente, indicados en la placa de identificación. Dependiendo de la temperatura ambiente/potencia en vatios, debe utilizarse un cable resistente a la temperatura, adecuado a la temperatura, como se indica en la placa de identificación.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El cableado debe cumplir las normativas locales y nacionales de equipos antideflagantes. Para las pascables, el recinto está dotado de un NPT de 1/2" (WSCREM) o M20x1,5 (WSCREMET) orificio rosado. La entrada de conductores y cables externos debe hacerse mediante dispositivos de introducción de cables certificados adecuadamente instalados. Para realizar una conexión con los terminales de la bobina, quite la cubierta del solenoide. Pele el aislamiento externo del cable unos 150 mm y el de los hilos unos 8 mm. Pase los hilos por el prensaestopas del cable y conecte los hilos a los terminales de la bobina (máximo de 4 mm<sup>2</sup>). Conecte el hilo de tierra del cable al terminal de tierra interno. Deje los cables algo flojos en los hilos entre la entrada del cable y la bobina para evitar una tensión excesiva en los hilos. Ajuste los tornillos del cable y apriete la cubierta de compresión blindando de modo que se pierda térmicamente el interior del cable. Al ajustar el tornillo, el solenoide puede girar 360° para seleccionar la posición más adecuada para la entrada del cable. Cierre la carcasa y apriete los 4 tornillos de la cubierta de forma segura según el apriete indicado. La carcasa del solenoide cuenta con conexiones externa para toma de tierra o conductor adherente a tierra.

NOTA: EL PRENSAESTOPAS DEL CABLE ESTÁNDAR CUENTA CON LA DEBIDA CERTIFICACIÓN Y ADMITE CABLES CON DIÁMETRO EXTERNO DE 7 a 12 mm.

## PRECAUCIÓN

La carga eléctrica debe estar dentro del rango establecido en la placa de características. El solenoide debe estar protegido por un fusible adecuado (1,7 x Inom. Mencionado en la placa de características). El no mantenerse dentro del rango eléctrico de clasificación de la bobina puede resultar en daños o fallos prematuros de la misma. También anulará la homologación.

## SERVICIO

Para evitar la posibilidad de daños personales o materiales, no toque el solenoide. Puede estar caliente en condiciones de funcionamiento normal. Si la electroválvula es de fácil acceso, el instalador debe prever una protección que impida cualquier contacto accidental.

## MANTEINIMENTO

El mantenimiento depende de las condiciones de servicio. Se recomienda una limpieza periódica, dependiendo de las condiciones del medio y del servicio. Durante el servicio, los componentes deben ser examinados por si hubiera desgastes excesivos. Se dispone de un juego completo de partes internas como recambio. Si ocurren algún problema durante la instalación/mantenimiento o en caso de dudas, por favor, póngase en contacto con Emerson o sus representantes autorizados.

**PRECAUCIÓN:** Antes de dar servicio a la válvula de solenoide, desconecte la alimentación eléctrica, despresurice la válvula y descargue el fluido de una forma segura. El solenoide debe estar totalmente reinstalado ya que el capot metálico y las piezas internas completan el circuito magnético. En el caso de tener que sustituir cualquier pieza por parte del usuario, la posibilidad de control del producto final no puede ser garantizada por parte de Emerson. Un montaje incorrecto invalidará la certificación.

**Para obtener información adicional, visite nuestro sitio Web:** Emerson.com/ASCO

## ALLMÄNT

Denna instruktion ger för montering och underhåll av magnetspolen är ett allmänt supplement till de särskilda instruktions- och underhållsbladet för ventilen. Identifieringen sker genom prefikset WSCREM framför katalognumret. Använd alltid båda monterings-och underhållsbladet för montering av magnetspolens ventil.

## BESKRIVNING

Kapslingarna har utformats i överensstämmelse med Bilaga II till de europeiska direktiven 2014/34/EU och IECEx-normerna :

## ATEX

## IECEx

EN ISO 80079-36  
EN ISO 80079-36  
EN 60079-0 IEC 60079-0  
EN 60079-7 IEC 60079-7  
EN 60079-18 IEC 60079-18  
EN 60079-31 IEC 60079-31

## Klassifikation:

II 2G Ex eb mb IIC T<sup>4</sup> Gb

II 2D Ex tb IIIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Se temperaturens klassning på namnskylt

## MONTERING

ASCO™-komponenter är avsedda att användas endast inom de tekniska förutsättningarna som specificeras på namnskylten. Ändringar i utrustningen tillstås endast efter montering med tillverkaren eller dess representant. Dessa elektromagnetska ventiler är avsedda för montering i potentiellt explosiva atmosfärer, grupp II/A/IIA, II/B/IIIB eller II/C/IIIC-gaser, ångor, avdunstningar eller dammar (grupp G/D, kategori 2). Yttermatemperaturs klassning beror på effektförbrukning och omgivande temperatur vilka anger på namnskylten. Berorande på den omgivande temperaturen/wattförbrukningen måste en värmebeständig kabel användas som är lämplig för den temperatur som anges på namnskylten.

## ELEKTRISK MONTERING

Elkabeln måste överensstämma med lokala och nationella reglementen för explosionssäker utrustning. För packboxen är skyddsskäpan försedd med ett 1/2" NPT (WSCREM) eller M20x1,5 (WSCREMET) gångat hål. Ingången för externa ledare och kablar måste göras via rått monterade och lämpliga, certifierade anordningar för kabelinföring. För att utföra anslutningen till spolanslutningarna ska du ta bort magnetspolens skydd. Dra av ungefärl 150 mm av kabelns ytter isolering och 8 mm av trådmärs isolering. För in kablarna via packboxen och anslut dem till anslutningarna på spolen (max 4 mm<sup>2</sup>). Anslut kabelns jordledning till den interna jordanslutningen. Låt kablets mellan kabelgången och spolen vara något släkt för att undvika överbelastning, påfrestning vid dem. Montera på packboxen och spänna med kompressionsförlutning så att den sitter tätt och rullar kabeln. När ställslussen är bortskruvad kan magnetspolen roteras 360° för att välja den mest gynnsamma positionen för kabelgången. Stäng till skyddsskäpan och spänna åt de fyra täckskravarna ordentligt till angivet vriddmoment. Magnetspolens kåpa tillhandahålls med en extern anslutning för jordnings- eller bindningsledare.

OBS! PACKBOXEN AV STANDARDTYP ÄR CERTIFIERAD OCH


ÄR AVSEDD FÖR KABLAR MED TOTAL UTVÄNDIG DIAMETER

från 7 till 12 mm.


## WARNING

Den elektrisk ledningen måste ligga inom det område som anges på namnskylten. Magnetspolen måste skyddas med en lämplig skydd (1,7 x Inom. Indikerad på typskylten). Om det inte går att hålla sig inom det elektriska området för spolens märkdata resulterar detta i skada eller förtida funktionsavbrott för spolen. Det kommer också att upphåva godkännandet av den.

DIBUJO	RITNING	TEGNING
DESENHO	TEGNING	PIIRUSTUS

SERIES  
SERIES 327 WSCREM

DIBUJO	RITNING	TEGNING
DESENHO	TEGNING	PIIRUSTUS



ES	DESCRIPCION
1. Tornillo (4x)	11. Junta tórica, adaptador
2. Cubierta	12. Tomillo de tierra interno
3. Junta tórica, cubierta	13. Capot metálico
4. Clip	14. Tomillo de tierra externo
5. Espaciador	15. Anillo, capot metálico
6. Metalíco	16. Junta tórica, cubierta
7. Yujo	17. Adaptador de montaje
8. Base auxiliar del solenoide	18. Pasacables
9. Junta tórica, Base auxiliar del solenoide	
10. Adaptador	

## BESKRIVNING

1. Skruv (4x)	10. Adapter
2. Delskruv	11. Intern jordanslutning
3. O-ring, lock	12. Intern jordskruv
4. O-ring, dksel	13. Hus
4. Clip	14. External jordskruv
5. Bräcke	15. O-ring, Hus
5. Avståndsholder	16. Ställsluss (M5x8)
6. Hållare	17. Monteringsadapter
7. Kåpa	18. Packboxen
8. Magnetfundament undermontage	
9. O-ring, Magnetfundament undermontage	
10. Adapter	

## NO BESKRIVELSE

1. Skruv (4x)	11. O-ring, adaptör
2. Delskruv	12. Intern jordanslutning
3. O-ring, lock	13. Hus
4. O-ring, dksel	14. External jordskruv
4. Clip	15. O-ring, Hus
5. Bräcke	16. Ställsluss (M5x8)
5. Avståndsholder	17. Monteringsadapter
6. Hållare	18. Kabellåmpor
7. Kåpa	
8. Magnetfundament undermontage	
9. O-ring, Magnetfundament undermontage	
10. Adapter	

## PT DESCRIÇÃO

1. Parafuso (4x)	11. Anel, Adaptador
2. Parafuso	12. Parafuso de aterramento Internal
3. Anel, tampa	13. Hus
4. O-ring, lock	14. External jordskruv
4. O-ring, dksel	15. O-ring, Hus
4. Clip	16. Parafuso de fixação (M5x8)
5. Bräcke	17. Adaptador de montagem
5. Avståndsholder	18. Cabellåmpor
6. Hållare	
7. Kåpa	
8. Magnetfundament undermontage	
9. O-ring, Magnetfundament undermontage	
10. Adapter	

## DK BESKRIVELSE

1. Skruv (4x)	12. Intern jordforbindelsesskrue
2. Låg	13. Kotelo
3. O-ring, låg	14. External jordskruv
4. Klemme	15. O-ring, Hus
5. Avståndsholder	16. Stillekskruen (M5x8)
6. Afstandholder	17. Monteringsadapter
7. Magnet	18. Kabellåmpor
8. Magnetkonsol-underhened	
9. O-ring, Magnetkonsol-underhened	
10. Adapter	

## FI KUVAUS

1. Ruuvi (4x)	12. Sisäinen maadoitusruuvi
2. Kansi	13. Kotelo
3. O-rings, kansli	14. External jordskruv
4. O-ring, kansli	15. O-rings, Kotelo
5. Välkkappale	16. Säätöruuvi (M5x8)
6. Kotelo	17. Laitteiden kiinnityssovite
7. Kotelokurputki	18. Kaapeliholkki
8. O-rings, Ankkuriputki	
9. O-rings, Ankkuriputki	
10. Adapteri	
11. O-rings, Adapteri	

## GENERAL

Denne installations- og vedlikeholdsinstrukturen for spolen er et generelt tillegg til den særskilte installations- og vedlikeholdsinstrukturen for ventilen. Identifikasjonsverdier ved å legge til forstavelsen WSCREM kan katalognummeret. Bruk bestandig begge installations- og vedlikeholdsinstrukturen for installations- og vedlikeholdsinstrukturen for installations- og vedlikeholdsinstrukturen for magnetventilen.

## BESKRIVELSE

Spolen er utformet i samsvar med Vedlegg II til det europeiske direktivet 2014/34/EU og IECEx-standardene:

ATEX	IECEx
EN ISO 80079-36	
EN ISO 80079-36	
EN 60079-0	IEC 60079-0
EN 60079-7	IEC 60079-7
EN 60079-18	IEC 60079-18
EN 60079-31	IEC 60079-31

Klassifikasjon:  
II 2G Ex mb IIC T<sup>4</sup> Gb  
II 2D Ex tb IIC T<sup>4</sup> Db IP66/67

\* Se temperaturklassifisering på navneplaten

## INSTALLATION

ASCO™-komponenter er kun beregnet på bruk innenfor de tekniske karakteristikene som er spesifisert på navneplaten. Endringer i utstyret er kun tillatt etter rådføring med produsenten eller dennes representant. Disse spoleventilene er beregnet på installasjon i potensielt eksplosive atmosfærer, grupper IIA/IIB, IIB/IIC eller IIIC/gass, damp, dreg eller stov (Gruppe G/D, kategori 2). Overfladetemperatur klassifisering av spenningen og/eller temperatur i omgivelsene som angitt på navneplaten. Avhengig av temperaturen i omgivelsene og strømmingen må det brukes en varmebestandig kabel som egner seg for temperaturen som indikert på navneplaten.

## ELETTRIK INSTALLASJON

Det elektriske opplegget må imøtekommes lokale og nasjonale regler for eksplosjonskontroll utstyr. For inngangen for kabelgjenomføringen er skapet utstyr med et 1/2" NPT (WSCREM) eller M20x1,5 (WSCREMET) gjengt hull. Innangang for eksterne ledninger og kabler må gå gjennom forsvarlig installerte, egnede og autoriserte kabelforsikringsinnretninger. Fjern spoledekslet for å koble til kabelgjenomføringen på spolen. Fixér med ca. 150 mm av den eksterne ledningen på kabelen og 8 mm av spolen på ledningene. Sett inn ledningene gjennom kabelpakningen og koble ledningene til terminalene på spolen (maksimum 4 mm<sup>2</sup>). Koble kabelens jordleidning til den interne jordkontakten. La det være litt slakk i ledningene mellom kabelinnsføringen og spolen for å unngå overdreven belastning på ledningene. Sett sammen kabelpakningen og stram til kompressionspakningen av elastomer slik at den sitter tett rundt kabelen. Når justeringsskruen skrus ut kan spolen roteres 360° slik at du kan velge den mest fordelaktige stillingen for kabelinnsføringen. Lukk skapet og stram til de 4 dekselskruene forsvarlig til den indikerte momentet. Spolehuset er utstyr med en ekstern tilkoblingsmulighet for en jordet leder.

MERK: STANDARDKABELMUFFEN ER HAR PASSENDE SERTIFISERING OG TAR KABLER MED SAMLET UTVENTIG DIAMETER fra 7 til 12 mm.

## FORSIKTIG

Elektrisk belastning må være innenfor området angitt på typeskillet. Den spolen må beskyttes med en passende sikring (1,7 x Inom., angitt på typeskillet). Å ikke holde seg innenfor den elektriske rekkevidden for klassifiseringsresultatene for spolen fører til skade på eller for tidlig svikt i spolen. Det vil også gjøre godkjennelsen ugyldig.

SERVICE  
For å forhindre muligheten for skade på personer eller eiendom bør spolen ikke berøres. Den kan bli varm under normale driftsforhold. Hvis magnetventilens er lett tilgjengelig må installatøren sette opp vern som forhindrer tilfeldig kontakt.

## VEDLIKEHOLD

Vedlikehold avhenger av servicebetelserne. Periodisk rengjøring anbefales. Tidspunktene for dette avhenger av midlene som brukes og serviceforholdene. Under servicering skal komponentene undersøges for overværing. Et fullstendig sett med interne deler er tilgjengelig som et reservedelssett. Hvis det oppstår et problem under installasjon/vedlikehold eller hvis du er i tvil må du ikke nøle med å ta kontakt med Emerson eller dennes autoriserte representanter.

**FORSIKTIG:** Før magnetventilens får service må elektrisitetsstrøm slås av og ventilen trykkes vaskes til og tørrmes til et trygt område. Spolen må settes fullstendig i sammen igjen da huset og de interne delene fullfører den magnetiske kretsen. Hvis brukeren bruker erstatningsdeler kan spørbarheten til det endelige produktet ikke garanteres av Emerson. Feilmonitoring vil gjøre godkjenningen ugyldig.

Besøk vårt nettsted for ytterligere informasjon:  
Emerson.com/ASCO

## GENERALIDADES

Estas instruções de instalação e manutenção do solenoíde são um suplemento geral à folha de I&M específica para a válvula. A identificação é efectuada acrescentando o prefixo WSCREM ao código de catálogo. Utilize sempre ambas as folhas de I&M para a instalação e manutenção da válvula solenoíde.

## DESCRICAÇÃO

Os solenoídes foram concebidos de acordo com o Anexo II da Directiva Europeia 2014/34/EU e padrões da IECEx.

## ATEX

EN ISO 80079-36	
EN ISO 80079-36	
EN 60079-0	IEC 60079-0
EN 60079-7	IEC 60079-7
EN 60079-18	IEC 60079-18
EN 60079-31	IEC 60079-31

EN 60079-31 IEC 60079-31



